


ネットワーク構成図 [2008年10月～]



プログラム室

生産情報共有

展開・プログラム

展開・プログラム

生産管理 WILL AP100SheetWorks ASIS-PCL vFactory Dr.ABE Bend

FGA 接続

Dr.ABEBlank AP100

加工現場

本社立川工場

日の出工場




進捗入力

自動進捗

自動進捗



RG × 3台 FBD1253NT HDS2204NT HDS1303NT



MARS510-5 EML3510NTセル LC2415A3NT